

V. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1 Skrzyżowanie drogi krajowej nr 61 z drogą powiatową nr 01108



Fot. 2 Skrzyżowanie drogi krajowej nr 61 z ul. Wojsk Łączności. Kierunek Warszawa.



Fot. 3 Ul. Wojsk Łączności



Fot. 4 Przebieg obwodnicy od ul. Wojsk Łączności w kierunku drogi krajowej nr 62



Fot. 5 Doga krajowa nr 62. Widok w kierunku miasta Serock. Lokalizacja węzła „Serock”.



Fot. 6 Ul. Nasielska. Widok w kierunku miasta Serock.



Fot. 7 Widok z ul. Polnej na lokalizację węzła „Wierzbica”.



Fot. 8 Droga Góry Pobyłkoski – Serock. Lokalizacja obiektu WN-5



Fot. 9 Widok z drogi Pobyłkowo Małe – Serock w kierunku drogi Góry Pobyłkoski – Serock.



Fot. 10 Skrzyżowanie drogi krajowej nr 61 z drogą krajową nr 62 wylot w kierunku Wyszkowa.



Fot. 11 Koniec opracowania. Droga krajowa nr 61 – kierunek Pułtusk.



Fot. 12 Most na rzece Klusówka